



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 30-06-2011

OGGETTO *Palazzetto dello Sport. Sostituzione maniglioni antipanico : per uscite di sicurezza. Anno 2011. Affidamento ed impegno spesa. CIG Z2E00B0C4E*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE**

- Visto il Decreto Leg. vo n. 267 del 18/08/00 e s.m.i.;
- Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 38 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/09;
- Vista la delibera del Consiglio comunale n. 30 del 23/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con è stato approvato il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2011;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/03/2011 con la quale, è stata affidata ai Dirigenti la gestione del PEG per l'anno 2011;

- Vista la relazione tecnica del 30/06/2011 a firma Geom. Luciano Mugnaini;
- Considerato che il Comune di Scandicci è proprietario di immobili destinati allo svolgimento di servizi di interesse generale;
- Che detti immobili sono oggetto di manutenzioni periodiche;
- Che in particolare, il Palazzetto dello Sport, risulta dotato di 12 porte a doppia anta con funzioni di uscita di sicurezza;
- Che le suddette porte sono dotate tutte di maniglione antipanico vi vecchia fattura e non provvisti del marchio CE;
- Che a seguito del D.M. 3 Novembre 2004, esiste l'obbligo di sostituire i maniglioni sprovvisti di marchio CE, nei locali soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio della certificazione di prevenzione incendi;
- Considerato che il Palazzetto dello Sport è dotato di certificazione per la prevenzione incendi rilasciata in data 03/06/2010, e quindi rientra nell'obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico a norma di legge;
- Che, a tale scopo, sono state contattate ditte del settore per l'invio dei relativi preventivi;
- I risultati dell'indagine di mercato sono stati i seguenti:
 - o Ditta Galletti di Scandicci € 3.024,00 + I.V.A.
 - o Ditta GA.IA. di Calenzano € 3.960,00 + I.V.A.
- Pertanto si ritiene più conveniente la fornitura proposta dalla Ditta Galletti Piero di Galletti Alessio Via Scarlatti 22/b Scandicci per un importo complessivo di € 3.628,80 I.V.A. compresa;
- Che il CIG per questa fornitura è il seguente Z2E00B0C4E;
- Di non avvalersi delle convenzioni Consip in quanto trattasi si interventi particolari;
- Quindi, per le ragioni sopra citate, si ritiene di potere affidare la sostituzione di maniglioni antipanico alle 12 porte a doppia anta con

funzioni di uscita di sicurezza presso il Palazzetto dello Sport, alla Ditta Galletti Piero di Galletti Alessio, Via Scarlatti n, 22/bis Scandicci con P.I. 05999330482 per un importo di € 3.628,80 I.V.A. compresa;

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, la sostituzione di maniglioni antipánico alle 12 porte a doppia anta con funzioni di uscita di sicurezza presso il Palazzetto dello Sport.
2. Di affidare, la sostituzione di cui sopra, alla Ditta Galletti Piero di Galletti Alessio, Via Scarlatti n, 22/bis Scandicci con P.I. 05999330482 per l'importo di € 3.628,80 I.V.A. compresa.
3. Di dare atto, che la copertura finanziaria della spesa di € 3.628,80 I.V.A. compresa è assicurata con gli stanziamenti allocati come segue:

Tit. Funz. Serv. Intervento 1010503 Capitolo 479000/19


"Manutenzione ordinaria del patrimonio finanziata L. 10/77."

Imp. 2010/2003 sub 2011/ 106 € 3.628,80

4. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 s.m.i. e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, di avere affidato il servizio oggetto della presente determinazione procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla Consip S.p.a., come specificato in premessa.
5. Di provvedere alla liquidazione delle spese con apposite determinazioni, dietro presentazione di fatture controllate e vistate dall'Ufficio Manutenzioni.

6. Di individuare, ai sensi della Legge 241/90 s.m.i., quale Responsabile del procedimento il sottoscritto Arch. Andrea Martelacci.

...../bs



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE,
AMBIENTE
Arch. Andrea Martelacci

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.151 IV co. Del D.Lgs 267/00 si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. "SERVIZIO DI RAGIONERIA"

Dott. Massimo Pelli

Scandicci, li

10 4 LUG. 2011

CF