



**“Riqualificazione impianto sportivo Badia a Settimo con
rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica”**

PROGETTO ESECUTIVO

Tav 0 - ELENCO ELABORATI

ELENCO TAVOLE

- TAVOLA 0: ELENCO ELABORATI
- TAVOLA 1: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO
- TAVOLA 2: PIANTA / SEZIONI CAMPO SPORTIVO - STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 3: TRACCIAMENTO SEGNALETICA – STATO DI PROGETTO
IMPIANTO IRRIGAZIONE – STATO DI PROGETTO
SCHEMA IMPIANTO DI SMALTIMENTO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA INT 03:
TRACCIATURA CAMPO DI GIUOCO – STATO DI PROGETTO
SVILUPPO CANALETTA DI DRENAGGIO E POZZETTI – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 4: PLANIMETRIA CAMPO SPORTIVO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 5: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 6: RELAZIONE TECNICA
- TAVOLA 7: ANALISI PREZZI
- TAVOLA INT 08: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAVOLA 9: ELENCO PREZZI
- TAVOLA 10: MANUALE DI MANUTENZIONE
- TAVOLA 11: PIANTA TRIBUNA – STATO RILIEVO/PROGETTO/SOVRAPPOSTO
- TAVOLA INT 12:
OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367
Elaborato planimetrico descrittivo
- TAVOLA 13: RELAZIONE TECNICA VIGILI DEL FUOCO
- TAVOLA INT 13:
OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367
Relazione tecnica integrativa
- TAVOLA 14: PIANTA E SEZIONI CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO/PROGETTO
- TAVOLA INT 14:
SUPERFICI SOSTITUZIONE COPERTURE IN ETERNIT
SUPERFICI RIFACIMENTO ASFALTATURA
- TAVOLA 15: SCHEMA IMPIANTI SOTTO LA TRIBUNA

- TAVOLA INT 15: SERVIZI IGIENICI SOTTOTRIBUNA
 VERSO APERTURA PORTE
 QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di ADDUZIONE
 QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di SCARICO
- TAVOLA 16: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO RILIEVO
- TAVOLA 17: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO PROGETTO
- TAVOLA 18: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 19: PARTICOLARI
- PSC e CRONOPROGRAMMA
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE NORMATIVA
- SCHEMA DI CONTRATTO